SUOMI / 1 | SVENSKA / 3 | ENGLISH / 5

Hempel SILIC ONE Remover 99450 5L

Työohje / Suomi

Poista Silic One tai muu soveltuva silikonipohjainen pinnoite ennen järjestelmän vaihtamista. Hempel Silicone Remover 99450 on liuotinpohjainen poistoaine, jota levitetään siveltimellä pienille alueille. Koealue kertoo tarvittavan käsittelyn. Suojaa anodit ja herkät viereiset materiaalit; vanha kalvo kaavitaan ja pinta pestään poiston jälkeen.

1. Tee koealue

Kokeile pienellä alueella ja kirjaa tarvittava vaikutusaika. Varmista erityisesti lasikuidun ja kumitiivisteiden kestävyys. Valmistajan saatavilla oleva ohje on kesäkuulta 2018; tarkista myös oman pakkauksen ohje.

2. Suojaa ympäristö

Peitä muut alueet, myös anodit. Työskentelylämpötilan viite on +10 °C. Älä käytä kuumailmapistoolia, suorassa auringossa, kuumalla pinnalla tai kosteissa oloissa. Suojaa liekeiltä ja varmista SDS:n mukainen suojaus.

3. Levitä ja peitä

Levitä runsaasti siveltimellä pienelle alueelle kerrallaan. Peitä muovikalvolla liuottimien haihtumisen hidastamiseksi. PDS:n lähtökohta on 6 h, kunnes kalvo liukenee tai pehmenee; oman koealueen ja pakkauksen ohje ratkaisee.

Hempel SILIC ONE Remover 99450 5L

Työn jatko / Suomi

4. Poista kalvo ja pese

Kaavi pehmennyt vanha maali pois. Pese kuumalla vedellä ja Boat Shampoolla valmistajan ohjeen mukaan. Paksu tai vanha pinta voi tarvita toiston; jäännöksiä voidaan hioa soveltuvalla menetelmällä.

5. Valmistele uusi järjestelmä

Kerää poisto- ja pesujäte. Varmista silikonijäämien poistuminen sekä alustan puhtaus ja kuivuus ennen uutta pohjustusta. Valitse materiaalille soveltuva uusi järjestelmä; poistoaineen vaikutusaika ei ole yleinen jatkomaalausaika.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	99450 / Silicone Remover
Käyttö	Silic One- ja muut soveltuvat silikonipinnoitteet
Levitys	Sivellin; pieni alue, runsas levitys, muovikalvo
Vaikutusajan lähtökohta	Saatavan PDS:n 6 h; varmista koealueella ja pakkauksesta
Jälkipuhdistus	Kaavinta ja kuuma vesi + Boat Shampoo
Erityinen varovaisuus	Lasikuitu ja kumitiivisteet; anodit ja muut alueet suojataan

Tavalliset virheet ja huolto

Älä nopeuta työtä kuumailmapistoolilla tai levitä suurta aluetta ennen koetta. Älä jätä poisto- tai silikonijäämiä uuden maalauksen alle. Älä sekoita tämän tuotteen muovikalvo- ja aikaohjetta Paint Stripperin alumiinifolio-ohjeeseen.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (PDF) - 99450

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel SILIC ONE Remover 99450 5L

Arbetsanvisning / Svenska

Avlägsna Silic One eller annan lämplig silikonbaserad beläggning innan systemet byts. Hempel Silicone Remover 99450 är ett lösningsmedelsbaserat borttagningsmedel som appliceras med pensel på små områden. Ett provområde visar vilken behandling som behövs. Skydda anoder och känsliga intilliggande material; den gamla filmen skrapas bort och ytan tvättas efter borttagningen.

1. Gör ett provområde

Prova på ett litet område och anteckna nödvändig verkningstid. Kontrollera särskilt glasfibers och gummitätningars tålighet. Tillverkarens tillgängliga anvisning är från juni 2018; kontrollera även din egen förpackning.

2. Skydda omgivningen

Täck andra områden, även anoder. Riktvärdet för arbetstemperaturen är +10 °C. Använd inte varmluftspistol, i direkt solljus, på heta ytor eller i fuktiga förhållanden. Skydda mot lågor och säkerställ skydd enligt SDS.

3. Applicera och täck

Applicera rikligt med pensel på ett litet område åt gången. Täck med plastfilm för att bromsa lösningsmedlens avdunstning. Utgångspunkten i PDS är 6 h, tills filmen löses upp eller mjuknar; det egna provområdet och förpackningens anvisning avgör.

Hempel SILIC ONE Remover 99450 5L

Fortsättning / Svenska

4. Avlägsna filmen och tvätta

Skrapa bort uppmjukad gammal färg. Tvätta med varmt vatten och Boat Shampoo enligt tillverkarens anvisning. Tjocka eller gamla skikt kan kräva upprepning; rester kan slipas med lämplig metod.

5. Förbered det nya systemet

Samla upp borttagnings- och tvättavfall. Säkerställ att silikonresterna är borta och underlaget rent och torrt före ny grundmålning. Välj ett nytt system som passar materialet; borttagningsmedlets verkningstid är ingen allmän tid till efterföljande målning.

Tekniska uppgifter

Produktkod	99450 / Silicone Remover
Användning	Silic One och andra lämpliga silikonbeläggningar
Applicering	Pensel; litet område, riklig applicering, plastfilm
Utgångspunkt för verkningstid	6 h i tillgängligt PDS; kontrollera med provområde och förpackning
Efterrengöring	Skrapning och varmt vatten + Boat Shampoo
Särskild försiktighet	Glasfiber och gummitätningar; skydda anoder och andra områden

Vanliga misstag och underhåll

Påskynda inte arbetet med varmluftspistol och applicera inte på stora områden före prov. Lämna inte borttagningsmedel eller silikonrester under ny färg. Blanda inte ihop denna produkts anvisning om plastfilm och tid med Paint Strippers anvisning om aluminiumfolie.

Tillverkarens källa och rådgivning

Tillverkarens produktdatablad (PDF) - 99450

Källan har arkiverats med kontrollsumma i innehållspaketet. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel SILIC ONE Remover 99450 5L

Work instructions / English

Remove Silic One or another suitable silicone-based coating before changing systems. Hempel Silicone Remover 99450 is a solvent-based remover applied with a brush to small areas. A test patch establishes the treatment needed. Protect anodes and sensitive adjacent materials; scrape off the old film and wash the surface after removal.

1. Make a test patch

Test a small area and record the contact time needed. In particular, check the resistance of glass fibre and rubber seals. The available manufacturer instructions date from June 2018; also check your own packaging.

2. Protect the surroundings

Cover other areas, including anodes. The working-temperature reference is +10 °C. Do not use a heat gun or work in direct sunlight, on hot surfaces or in damp conditions. Protect from flames and ensure protection according to the SDS.

3. Apply and cover

Apply generously with a brush to a small area at a time. Cover with plastic film to slow solvent evaporation. The PDS starting point is 6 h, until the film dissolves or softens; your test patch and packaging instructions determine the actual treatment.

Hempel SILIC ONE Remover 99450 5L

Continued / English

4. Remove the film and wash

Scrape off the softened old paint. Wash with hot water and Boat Shampoo according to the manufacturer's instructions. Thick or old coatings may need repeat treatment; residues can be sanded by a suitable method.

5. Prepare the new system

Collect stripping and wash waste. Confirm removal of silicone residues and ensure a clean, dry substrate before new priming. Select a new system suitable for the material; the remover's contact time is not a general time to subsequent painting.

Technical information

Product code	99450 / Silicone Remover
Use	Silic One and other suitable silicone coatings
Application	Brush; small area, generous application, plastic film
Contact-time starting point	6 h in the available PDS; verify by test patch and packaging
After-cleaning	Scraping and hot water + Boat Shampoo
Special care	Glass fibre and rubber seals; protect anodes and other areas

Common mistakes and maintenance

Do not speed up the work with a heat gun or apply to a large area before testing. Do not leave remover or silicone residues beneath new paint. Do not confuse this product's plastic-film and timing instructions with Paint Stripper's aluminium-foil instructions.

Manufacturer source and advice

Manufacturer's product data sheet (PDF) - 99450

The source has been archived with its checksum in the content package. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.