Hempel Paint Stripper 2,5L

Työohje / Suomi

Pehmennä poistettava maali tai lakka ennen kaavintaa. Hempel Paint Stripper on liuotinpohjainen maalinpoistoaine useimmille soveltuville maalatuille ja lakatuille pinnoille. Koealue varmistaa alustan kestävyyden ja vaikutusajan. Tuote levitetään ohentamatta kuivalle pinnalle, peitetään alumiinifoliolla ja pestään pois poistetun maalin kanssa valmistajan ohjeen mukaan.

1. Tee koealue

Testaa pieni alue ja kirjaa vaikutusaika. Ole erityisen varovainen lasikuidulla ja muoveilla: tuote voi vaurioittaa kestomuoveja, esimerkiksi ABS:ää. Varmista materiaalin kestävyys ennen laajaa käsittelyä.

2. Valmistele turvallinen työ

Tuotteen lämpötila yli +10 °C levityksessä. Älä käytä suorassa auringossa, kuumilla pinnoilla, liekkien lähellä tai kuumailmapistoolin kanssa. Varmista ilmanvaihto ja SDS:n suojaus. Alustan on oltava kuiva.

3. Levitä ja peitä

Levitä runsaasti siveltimellä tai telalla pienelle alueelle. Ei ohennusta. Peitä alue alumiinifoliolla, jotta liuottimet eivät haihdu liian nopeasti. Älä sekoita tämän tuotteen ohjetta Silicone Removerin muovikalvo-ohjeeseen.

Hempel Paint Stripper 2,5L

Työn jatko / Suomi

4. Anna pehmetä ja poista

PDS:n lähtökohta 30-45 min, kunnes maali liukenee tai irtoaa; koealue ratkaisee käytännön ajan. Silikoni ja epoksi voivat vaatia enemmän aikaa. Kaavi tai hankaa pehmennyt maali irti. Paksu vanha pinta voi vaatia toiston.

5. Pese ja valmistele uudelleen

Pese kuumalla vedellä ja Boat Shampoolla. Kerää maali- ja pesujätteet talteen. Varmista jäämien poistuminen, alustan kunto ja kuivuus ennen uuden järjestelmän mukaista esikäsittelyä. Yleistä jatkomaalausaikaa ei anneta poistoaineelle.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi / tyyppi	69560 / liuotinpohjainen maalinpoistoaine
Levitys	Sivellin tai tela; ei ohennusta
Vaikutusajan lähtökohta	30-45 min; koealue ja poistettava pinnoite ratkaisevat
Peittäminen	Alumiinifolio
Jälkipuhdistus	Kuuma vesi ja Boat Shampoo
Erityiset rajat	Yli +10 °C tuote; ei kuumailmapistoolia; ABS-vaurion riski

Tavalliset virheet ja huolto

Älä levitä ennen alustan kestävyyden koetta, käytä lämpöä nopeuttamiseen tai jätä poistoainejäämiä uuden maalin alle. Älä käytä yhtä kiinteää vaikutusaikaa kaikille vanhoille maalikerroksille.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (PDF) - 69560

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Paint Stripper 2,5L

Arbetsanvisning / Svenska

Mjuka upp färg eller lack som ska avlägsnas före skrapning. Hempel Paint Stripper är ett lösningsmedelsbaserat färgborttagningsmedel för de flesta lämpliga målade och lackerade ytor. Ett provområde bekräftar underlagets tålighet och verkningstiden. Produkten appliceras outspädd på torr yta, täcks med aluminiumfolie och tvättas bort tillsammans med den avlägsnade färgen enligt tillverkarens anvisning.

1. Gör ett provområde

Testa ett litet område och anteckna verkningstiden. Var särskilt försiktig med glasfiber och plast: produkten kan skada termoplaster, exempelvis ABS. Säkerställ materialets tålighet före behandling av stora ytor.

2. Förbered ett säkert arbete

Produktens temperatur ska vara över +10 °C vid appliceringen. Använd inte i direkt solljus, på heta ytor, nära lågor eller med varmluftspistol. Säkerställ ventilation och skydd enligt SDS. Underlaget ska vara torrt.

3. Applicera och täck

Applicera rikligt med pensel eller roller på ett litet område. Ingen förtunning. Täck området med aluminiumfolie så att lösningsmedlen inte avdunstar för snabbt. Blanda inte ihop denna anvisning med Silicone Removers anvisning om plastfilm.

Hempel Paint Stripper 2,5L

Fortsättning / Svenska

4. Låt mjukna och avlägsna

Utgångspunkten i PDS är 30-45 min tills färgen löses upp eller släpper; provområdet avgör den praktiska tiden. Silikon och epoxi kan kräva längre tid. Skrapa eller gnid bort den uppmjukade färgen. Tjocka gamla skikt kan kräva upprepning.

5. Tvätta och förbered på nytt

Tvätta med varmt vatten och Boat Shampoo. Samla upp färg- och tvättavfall. Säkerställ att resterna är borta samt att underlaget är i gott skick och torrt före förbehandling enligt det nya systemet. Ingen allmän tid till efterföljande målning anges för borttagningsmedlet.

Tekniska uppgifter

Produktkod / typ	69560 / lösningsmedelsbaserat färgborttagningsmedel
Applicering	Pensel eller roller; ingen förtunning
Utgångspunkt för verkningstid	30-45 min; provområde och beläggningen som avlägsnas avgör
Täckning	Aluminiumfolie
Efterrengöring	Varmt vatten och Boat Shampoo
Särskilda begränsningar	Produkt över +10 °C; ingen varmluftspistol; risk för ABS-skador

Vanliga misstag och underhåll

Applicera inte innan underlagets tålighet har testats, använd inte värme för att påskynda arbetet och lämna inte borttagningsmedelsrester under ny färg. Använd inte en enda fast verkningstid för alla gamla färgskikt.

Tillverkarens källa och rådgivning

Tillverkarens produktdatablad (PDF) - 69560

Källan har arkiverats med kontrollsumma i innehållspaketet. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Paint Stripper 2,5L

Work instructions / English

Soften paint or varnish to be removed before scraping. Hempel Paint Stripper is a solvent-based paint remover for most suitable painted and varnished surfaces. A test patch confirms substrate resistance and contact time. Apply the product unthinned to a dry surface, cover with aluminium foil and wash it off with the removed paint according to the manufacturer's instructions.

1. Make a test patch

Test a small area and record the contact time. Take particular care with glass fibre and plastics: the product may damage thermoplastics such as ABS. Confirm material resistance before treating a large area.

2. Prepare for safe work

Product temperature above +10 °C during application. Do not use in direct sunlight, on hot surfaces, near flames or with a heat gun. Ensure ventilation and protection according to the SDS. The substrate must be dry.

3. Apply and cover

Apply generously with a brush or roller to a small area. Do not thin. Cover with aluminium foil to prevent solvents evaporating too quickly. Do not confuse these instructions with Silicone Remover's plastic-film instructions.

Hempel Paint Stripper 2,5L

Continued / English

4. Allow to soften and remove

The PDS starting point is 30-45 min until the paint dissolves or loosens; the test patch determines the practical time. Silicone and epoxy may require longer. Scrape or rub off the softened paint. Thick old coatings may require repeat treatment.

5. Wash and prepare again

Wash with hot water and Boat Shampoo. Collect paint and wash waste. Confirm residue removal, substrate condition and dryness before preparation according to the new system. No general time to subsequent painting is given for the remover.

Technical information

Product code / type	69560 / solvent-based paint remover
Application	Brush or roller; do not thin
Contact-time starting point	30-45 min; determined by test patch and coating being removed
Covering	Aluminium foil
After-cleaning	Hot water and Boat Shampoo
Specific limits	Product above +10 °C; no heat gun; risk of ABS damage

Common mistakes and maintenance

Do not apply before testing substrate resistance, use heat to speed up the process or leave remover residues beneath new paint. Do not use one fixed contact time for all old paint layers.

Manufacturer source and advice

Manufacturer's product data sheet (PDF) - 69560

The source has been archived with its checksum in the content package. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.