Hempel Prop Primer 0,5L Stone Grey

Työohje / Suomi

Pohjusta potkuri tai perämoottorin soveltuva pinta ennen yhteensopivaa pintapinnoitetta. Hempel Prop Primer on nopeasti kuivuva aerosolimuotoinen korroosiosuoja- ja tartuntamaali lasikuidulle, teräkselle ja muille soveltuville metalleille. Se ruiskutetaan puhtaalle, karhennetulle pinnalle useina ohuina vetoina. Anodit suojataan ja jätetään maalaamatta.

1. Valmistele paljas pinta

Poista vanha antifouling, pohjamaali ja irtonainen aines. Poista rasva ja epäpuhtaudet soveltuvasti. Karhenna paljas pinta ja poista pöly; alustan on oltava kuiva ja puhdas.

2. Suojaa anodit

Peitä muut alueet, mukaan lukien anodit. Älä maalaa anodeja. Järjestä ilmanvaihto ja SDS:n mukainen suojaus sekä poista syttymislähteet.

3. Ravista ja ruiskuta

Ravista hyvin ennen käyttöä ja välillä työn aikana. Ruiskuta 20-30 cm etäisyydeltä useina ohuina vetoina. Tavoite 30 µm kuiva / 152 µm märkä, teoreettinen riittoisuus 6,6 m²/l. Vältä liian paksua kalvoa.

Hempel Prop Primer 0,5L Stone Grey

Työn jatko / Suomi

4. Odota oikea aika

+20 °C:ssa Prop Primerin päälle Prop Primer tai EcoPower Prop: 30 min-3 h. Muiden lämpötilojen aika varmistetaan pakkauksesta tai valmistajalta. Pinta vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella, RH alle 85 % kuivumisessa ja kovettumisessa.

5. Viimeistele ja puhdista suutin

Ylimaalaa valitun yhteensopivan pinnoitteen ohjeella; PDS nimeää EcoPower Propin. Ruiskuta lopuksi purkki ylösalaisin suuttimen puhdistamiseksi. Thinner 845 on puhdistusaine, ei aerosolipulloon lisättävä aine. Vesillelasku lopullisen järjestelmän mukaan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	101EX
Vakioväri PDS:ssä	Pebble Grey 11320; myyntinimike Stone Grey tarkistetaan
Tyyppi	Aerosolipohja- ja tartuntamaali
Kalvo / riittoisuus	30 µm kuiva / 152 µm märkä; 6,6 m²/l
Levitys	20-30 cm; ohuita vetoja; anodit suojataan
EcoPower Prop päälle +20 °C	30 min-3 h

Tavalliset virheet ja huolto

Älä maalaa anodeja, jätä vanhaa irtoavaa kerrosta alle tai ruiskuta koko kalvoa kerralla valuvaksi. Älä käytä kuivakäytön -40 °C tietoa levityslämpötilana.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (PDF) - 101EX

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Prop Primer 0,5L Stone Grey

Arbetsanvisning / Svenska

Grundmåla propellern eller en lämplig yta på utombordsmotorn före en kompatibel slutbeläggning. Hempel Prop Primer är en snabbtorkande aerosolgrundfärg för korrosionsskydd och vidhäftning på glasfiber, stål och andra lämpliga metaller. Den sprayas i flera tunna pass på en ren, uppruggad yta. Anoder maskeras och lämnas omålade.

1. Förbered bar yta

Avlägsna gammal antifouling, grundfärg och löst material. Avlägsna fett och föroreningar på lämpligt sätt. Rugga upp bar yta och avlägsna damm; underlaget måste vara torrt och rent.

2. Skydda anoderna

Maskera andra områden, inklusive anoderna. Måla inte anoderna. Ordna ventilation och skydd enligt SDS samt avlägsna antändningskällor.

3. Skaka och spraya

Skaka väl före användning och emellanåt under arbetet. Spraya från 20-30 cm i flera tunna pass. Mål 30 µm torrt / 152 µm vått, teoretisk sträckförmåga 6,6 m²/l. Undvik för tjock film.

Hempel Prop Primer 0,5L Stone Grey

Fortsättning / Svenska

4. Vänta rätt tid

Vid +20 °C: Prop Primer eller EcoPower Prop ovanpå Prop Primer efter 30 min-3 h. Kontrollera tider vid andra temperaturer på förpackningen eller med tillverkaren. Yta minst 3 °C över daggpunkten, RH under 85 % under torkning och härdning.

5. Slutbehandla och rengör munstycket

Övermåla enligt vald kompatibel beläggnings anvisning; PDS anger EcoPower Prop. Spraya avslutningsvis med burken upp och ner för att rengöra munstycket. Thinner 845 är rengöringsmedel, inte något att tillsätta i aerosolburken. Sjösättning enligt slutligt system.

Tekniska uppgifter

Produktkod	101EX
Standardkulör i PDS	Pebble Grey 11320; försäljningsnamnet Stone Grey kontrolleras
Typ	Aerosolgrundfärg för vidhäftning
Skikt / sträckförmåga	30 µm torrt / 152 µm vått; 6,6 m²/l
Applicering	20-30 cm; tunna pass; maskera anoder
EcoPower Prop ovanpå +20 °C	30 min-3 h

Vanliga misstag och underhåll

Måla inte anoder, lämna inte lösa gamla skikt under och spraya inte hela filmen på en gång så att den rinner. Använd inte uppgiften -40 °C för torr drift som appliceringstemperatur.

Tillverkarens källa och rådgivning

Tillverkarens produktdatablad (PDF) - 101EX

Källan har arkiverats med kontrollsumma i innehållspaketet. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Prop Primer 0,5L Stone Grey

Work instructions / English

Prime a propeller or suitable outboard-motor surface before a compatible finishing coat. Hempel Prop Primer is a fast-drying aerosol corrosion-protection and adhesion primer for fibreglass, steel and other suitable metals. Spray several thin passes onto a clean, abraded surface. Mask anodes and leave them unpainted.

1. Prepare bare surface

Remove old antifouling, primer and loose material. Remove grease and contaminants appropriately. Abrade the bare surface and remove dust; the substrate must be dry and clean.

2. Protect anodes

Mask other areas, including anodes. Do not paint anodes. Arrange ventilation and SDS-specified protection and remove ignition sources.

3. Shake and spray

Shake well before use and occasionally during work. Spray from 20-30 cm in several thin passes. Target 30 µm dry / 152 µm wet, theoretical spreading rate 6.6 m²/l. Avoid excessively thick film.

Hempel Prop Primer 0,5L Stone Grey

Continued / English

4. Wait the correct time

At +20 °C: overcoat Prop Primer with Prop Primer or EcoPower Prop after 30 min-3 h. Confirm other-temperature intervals from the pack or manufacturer. Surface at least 3 °C above the dew point, RH below 85 % during drying and curing.

5. Finish and clean the nozzle

Overcoat according to the chosen compatible coating’s instructions; the PDS names EcoPower Prop. Finish by spraying with the can upside down to clear the nozzle. Thinner 845 is a cleaning agent, not an additive for the aerosol can. Launch according to the final system.

Technical information

Product code	101EX
Standard PDS colour	Pebble Grey 11320; verify the sales name Stone Grey
Type	Aerosol primer and adhesion coat
Film / spreading rate	30 µm dry / 152 µm wet; 6.6 m²/l
Application	20-30 cm; thin passes; mask anodes
EcoPower Prop overcoating +20 °C	30 min-3 h

Common mistakes and maintenance

Do not paint anodes, leave loose old layers underneath or spray the whole film at once so that it sags. Do not use the -40 °C dry-service figure as an application temperature.

Manufacturer source and advice

Manufacturer's product data sheet (PDF) - 101EX

The source has been archived with its checksum in the content package. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.