Hempel Thinner 845 Ohenne (No 5)

Työohje / Suomi

Valitse Hempel Light Primerin ohennukseen valmistajan nimeämä Thinner 845 eli No 5. Se soveltuu myös yhteensopivien epoksimaalausvälineiden puhdistukseen. Ohennettava tuote ja sallittu määrä tarkistetaan sen omasta ohjeesta. High Protect II:n kohdalla 845 on vain työkalujen puhdistusaine: itse maaliin ei lisätä ohenninta.

1. Varmista hyväksytty käyttötapa

Thinner 845 / No 5 / 08451. Light Primer: ohennus ja välinepesu oman ohjeen mukaan. High Protect II: vain välinepesu, ei ohennusta. Tarkista muiden tuotteiden oma seloste.

2. Valmista 2K-seos oikein

Mittaa ensin perusta ja kovete tuotteen oikeassa tilavuussuhteessa ja sekoita. Lisää vain sallittu ohenninmäärä valmiiseen seokseen. Älä korvaa kovetetta tai muuta sekoitussuhdetta ohenteella.

3. Mittaa ohennus

Noudata työvaiheen prosenttia. Sealerin nykyinen ohje sallii enintään 5 % seokseen. Light Primerin aloitus- ja täysien kerrosten määrät tarkistetaan sen omasta ohjeesta. Yleistä kaikille epokseille sopivaa prosenttia ei ole.

Hempel Thinner 845 Ohenne (No 5)

Työn jatko / Suomi

4. Puhdista välineet

Pese vain tuotteille sallittuja työvälineitä erillisessä astiassa. Älä lisää 845:ä ohentamattomiksi määrättyihin High Protect II-, Conversion Primer-, ProFair- tai Epoxy Filler -tuotteisiin.

5. Sulje ja kerää jätteet

Noudata sekä liuottimen että epoksin SDS:ää. Järjestä ilmanvaihto, suojaus ja syttymislähteiden poisto. Pidä likainen pesuliuotin erillään puhtaasta tuotteesta ja kerää kaikki liuotin- sekä maalijäämät.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi / nimi	08451 / Thinner 845 / No 5
Light Primer	Ohenne ja työkalujen puhdistus tuotteen ohjeen mukaan
High Protect II	Vain työkalujen puhdistus; ei ohennusta
Sealer	Enintään 5 % valmiiseen seokseen oman PDS:n mukaan
Sekoitusjärjestys	Perusta + kovete oikeassa suhteessa, sitten sallittu ohenne
Dokumentit	Valmistajan tuotesivu ja Suomen SDS

Tavalliset virheet ja huolto

Älä päättele ohennuslupaa työkalujen pesuohjeesta. Älä lisää 845:ä komponentin tilalle äläkä käytä samaa prosenttia kaikkiin epoksituotteisiin.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - 08451

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Thinner 845 Ohenne (No 5)

Arbetsanvisning / Svenska

Välj tillverkarens angivna Thinner 845, även No 5, för förtunning av Hempel Light Primer. Den lämpar sig även för rengöring av kompatibla epoximålningsverktyg. Kontrollera produkten som ska spädas och tillåten mängd i dess egen anvisning. För High Protect II används 845 endast till verktygsrengöring: förtunning får inte tillsättas i själva färgen.

1. Kontrollera godkänd användning

Thinner 845 / No 5 / 08451. Light Primer: förtunning och verktygsrengöring enligt egen anvisning. High Protect II: endast verktygsrengöring, ingen förtunning. Kontrollera andra produkters egna datablad.

2. Blanda 2K-systemet rätt

Mät först upp bas och härdare i produktens rätta volymförhållande och blanda. Tillsätt endast tillåten mängd förtunning i den färdiga blandningen. Ersätt inte härdare och ändra inte blandningsförhållandet med förtunning.

3. Mät förtunningen

Följ procentsatsen för arbetsmomentet. Aktuell anvisning för Sealer tillåter högst 5 % i blandningen. Mängder för Light Primers inledande och fulla skikt kontrolleras i dess egen anvisning. Ingen allmän procentsats passar alla epoxiprodukter.

Hempel Thinner 845 Ohenne (No 5)

Fortsättning / Svenska

4. Rengör verktyg

Tvätta endast verktyg som tillåts för respektive produkt i ett separat kärl. Tillsätt inte 845 i High Protect II, Conversion Primer, ProFair eller Epoxy Filler, som inte får spädas.

5. Stäng och samla upp avfall

Följ både lösningsmedlets och epoxins SDS. Ordna ventilation, skydd och avlägsna antändningskällor. Håll smutsigt tvättlösningsmedel åtskilt från ren produkt och samla upp alla lösningsmedels- och färgrester.

Tekniska uppgifter

Produktkod / namn	08451 / Thinner 845 / No 5
Light Primer	Förtunning och verktygsrengöring enligt produktens anvisning
High Protect II	Endast verktygsrengöring; ingen förtunning
Sealer	Högst 5 % i färdig blandning enligt eget PDS
Blandningsordning	Bas + härdare i rätt förhållande, sedan tillåten förtunning
Dokument	Tillverkarens produktsida och finskt SDS

Vanliga misstag och underhåll

Dra inte slutsatsen att förtunning är tillåten utifrån en anvisning om verktygsrengöring. Tillsätt inte 845 i stället för en komponent och använd inte samma procentsats till alla epoxiprodukter.

Tillverkarens källa och rådgivning

Tillverkarens produktsida - 08451

Källan har arkiverats med kontrollsumma i innehållspaketet. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Thinner 845 Ohenne (No 5)

Work instructions / English

Choose the manufacturer's specified Thinner 845, also called No 5, for thinning Hempel Light Primer. It is also suitable for cleaning compatible epoxy painting tools. Check the product to be thinned and the permitted amount in its own instructions. For High Protect II, 845 is only a tool cleaner: do not add thinner to the paint itself.

1. Confirm the approved use

Thinner 845 / No 5 / 08451. Light Primer: thinning and tool cleaning according to its own instructions. High Protect II: tool cleaning only, no thinning. Check the data sheets of other products individually.

2. Prepare the 2K mix correctly

First measure base and curing agent in the product's correct volume ratio and mix. Add only the permitted thinner quantity to the prepared mixture. Do not replace curing agent or alter the mixing ratio with thinner.

3. Measure thinning

Follow the percentage for the work stage. The current Sealer instructions permit up to 5 % in the mixture. Check Light Primer's initial and full-coat quantities in its own instructions. There is no general percentage suitable for all epoxies.

Hempel Thinner 845 Ohenne (No 5)

Continued / English

4. Clean tools

Wash only tools permitted for the relevant product in a separate container. Do not add 845 to High Protect II, Conversion Primer, ProFair or Epoxy Filler, which are specified as non-thinnable.

5. Close and collect waste

Follow both the solvent and epoxy SDS. Arrange ventilation and protection and remove ignition sources. Keep dirty washing solvent separate from clean product and collect all solvent and paint residues.

Technical information

Product code / name	08451 / Thinner 845 / No 5
Light Primer	Thinner and tool cleaner according to the product instructions
High Protect II	Tool cleaning only; no thinning
Sealer	Up to 5 % in the prepared mixture according to its own PDS
Mixing order	Base + curing agent in the correct ratio, then permitted thinner
Documents	Manufacturer's product page and Finnish SDS

Common mistakes and maintenance

Do not infer permission to thin from tool-washing instructions. Do not add 845 instead of a component or use the same percentage for all epoxy products.

Manufacturer source and advice

Manufacturer's product page - 08451

The source has been archived with its checksum in the content package. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.