Hempel Wax Venevaha 0,5L

Työohje / Suomi

Viimeistele veneen kiillotettu pinta kiiltäväksi ja helpommin puhdistettavaksi. Hempel Wax on nestemäinen vaha gelcoat-, maali- ja lakkapinnoille. Se antaa UV-suojaa ja likaa hylkivän pinnan, ja sen voi kiillottaa käsin tai koneella. Käytä vain riittävästi kovettuneelle, ehjälle pinnalle; vaurioiden korjaus tehdään ennen vahausta.

1. Puhdista ja arvioi

Pese Pre-Cleanilla tai Boat Shampoolla ja huuhtele. Korjaa vauriot ensin. Palauta tarvittaessa kiilto Rubbing Liquidilla ja viimeistele Custom Marine Polishilla.

2. Tarkista kovettuminen

Vastamaalatun tai lakatun pinnan on annettava kovettua vähintään 90 päivää. Älä vahaa liukuestepintaa.

3. Valitse olosuhteet

Käsittele puhdasta ja kuivaa pintaa vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Älä työskentele suorassa auringossa.

4. Levitä vaha

Ravista pakkaus hyvin. Levitä puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla vain pieni alue kerrallaan.

Hempel Wax Venevaha 0,5L

Työn jatko / Suomi

5. Kiillota

Anna levitetyn vahan kuivua 5-10 minuuttia ja kiillota puhtaalla pehmeällä liinalla tai kiillotuskoneella. Vaihda liinat säännöllisesti.

6. Huolla ja maalaa tarvittaessa

Puhdista pinta myöhemmin sille sopivalla pesuaineella. Poista kaikki vahajäämät Pre-Cleanilla ennen mahdollista uudelleenmaalausta. Noudata pakkauksen turvallisuusohjeita.

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi	Nestemäinen viimeistelyvaha
Alustat	Gelcoat, soveltuva maali ja lakka
Ennen käsittelyä	Pesu ja tarvittava kiillotus; Custom Marine Polish
Kiillotusta edeltävä odotus	5-10 minuuttia levityksestä
Tuore maalipinta	Kovettuminen vähintään 90 päivää ennen vahausta
Rajoitus	Ei liukuestepinnoille; vaha poistettava ennen maalausta

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sulje likaa tai vahajäämiä uuden käsittelyn alle. Älä käsittele liian tuoretta maalipintaa äläkä tee liukuestepinnasta liukasta. Kiillotus ja vahaus eivät korjaa irtoavaa pinnoitetta. Poista kaikki hoitoainejäämät ennen uudelleenmaalausta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Wax Venevaha 0,5L 69033 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Wax Venevaha 0,5L

Arbetsanvisning / Svenska

Ge båtens polerade yta en blank och mer lättrengjord finish. Hempel Wax är ett flytande vax för gelcoat-, färg- och lackytor. Det ger UV-skydd och en smutsavvisande yta och kan poleras för hand eller med maskin. Använd endast på en intakt yta som har härdat tillräckligt; reparera skador före vaxning.

1. Rengör och bedöm

Tvätta med Pre-Clean eller Boat Shampoo och skölj. Reparera skador först. Återställ vid behov glansen med Rubbing Liquid och avsluta med Custom Marine Polish.

2. Kontrollera härdningen

En nymålad eller nylackerad yta ska få härda i minst 90 dagar. Vaxa inte en halkskyddsyta.

3. Välj förhållanden

Behandla en ren och torr yta minst 3 °C över daggpunkten. Arbeta inte i direkt solljus.

4. Applicera vaxet

Skaka förpackningen väl. Applicera med en ren, torr och mjuk trasa på endast ett litet område åt gången.

Hempel Wax Venevaha 0,5L

Fortsättning / Svenska

5. Polera

Låt det applicerade vaxet torka i 5-10 minuter och polera med en ren, mjuk trasa eller polermaskin. Byt trasor regelbundet.

6. Underhåll och måla vid behov

Rengör senare ytan med ett lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna alla vaxrester med Pre-Clean före eventuell ommålning. Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

Tekniska uppgifter

Produkttyp	Flytande slutbehandlingsvax
Underlag	Gelcoat, lämplig färg och lack
Före behandling	Tvätt och eventuell polering; Custom Marine Polish
Väntetid före polering	5-10 minuter efter applicering
Nymålad yta	Härdning i minst 90 dagar före vaxning
Begränsning	Inte för halkskyddsytor; vaxet ska avlägsnas före målning

Vanliga misstag och underhåll

Stäng inte in smuts eller vaxrester under en ny behandling. Behandla inte en alltför färsk färgyta och gör inte en halkskyddsyta hal. Polering och vaxning reparerar inte en beläggning som lossnar. Avlägsna alla vårdmedelsrester före ommålning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Wax Venevaha 0,5L 69033 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Wax Venevaha 0,5L

Work instructions / English

Finish your boat's polished surface with gloss and easier cleaning. Hempel Wax is a liquid wax for gelcoat, painted and varnished surfaces. It provides UV protection and a dirt-repellent surface and can be polished by hand or machine. Use only on a sound, sufficiently cured surface; repair damage before waxing.

1. Clean and assess

Wash with Pre-Clean or Boat Shampoo and rinse. Repair damage first. If needed, restore gloss with Rubbing Liquid and finish with Custom Marine Polish.

2. Check curing

Allow a freshly painted or varnished surface to cure for at least 90 days. Do not wax a non-slip surface.

3. Choose the conditions

Treat a clean, dry surface at least 3 °C above the dew point. Do not work in direct sunlight.

4. Apply the wax

Shake the package well. Apply with a clean, dry, soft cloth to a small area at a time.

Hempel Wax Venevaha 0,5L

Continued / English

5. Polish

Allow the applied wax to dry for 5-10 minutes and polish with a clean soft cloth or polishing machine. Change cloths regularly.

6. Maintain and repaint if necessary

Later, clean the surface with a suitable detergent. Remove all wax residues with Pre-Clean before any repainting. Follow the safety instructions on the package.

Technical information

Product type	Liquid finishing wax
Substrates	Gelcoat, suitable paint and varnish
Before treatment	Washing and any necessary polishing; Custom Marine Polish
Waiting time before polishing	5-10 minutes after application
Fresh paint	Cure for at least 90 days before waxing
Restriction	Not for non-slip surfaces; remove wax before painting

Common mistakes and maintenance

Do not seal dirt or wax residues under a new treatment. Do not treat paint that is too fresh or make a non-slip surface slippery. Polishing and waxing do not repair a peeling coating. Remove all care-product residues before repainting.

Manufacturer source and advice

Hempel Wax Venevaha 0,5L 69033 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.